

Relatório

Registo de descrição

Data relatório
2024-06-29

Registo PT/BPARPD/ACD/JGPDL/NP/015/00041 - [Sem informação]

Nível de descrição	D
Código de referência	PT/BPARPD/ACD/JGPDL/NP/015/00041
Título	[Sem informação]
Datas de produção	1957-00-00 - 1957-00-00
Entidade detentora	Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada
Âmbito e conteúdo	Empreitada de reparação da E.N. 1-1ª, entre a Lomba do Carvalho e o Pilar. Contém diversos docs. tais como: caderno de encargos (duplicado), memória descritiva e justificativa (duplicado), programa do concurso (duplicado), etc.
Cota atual	Pt-183-41
Características físicas e requisitos técnicos	Bom
Notas	[De 609:] Bom Consta no lv. de escrituras nº 5 a fls. 8 a 10. [De 603:] Empreitada de reparação da E.N. 1-1ª, entre a Lomba do Carvalho e o Pilar. Contém diversos docs. tais como: caderno de encargos (duplicado), memória descritiva e justificativa (duplicado), programa do concurso (duplicado), etc. [De Tag_603_e:] Empreitada de reparação da E.N. 1-1ª, entre a Lomba do Carvalho e o Pilar. Contém diversos docs. tais como: caderno de encargos (duplicado), memória descritiva e justificativa (duplicado), programa do concurso (duplicado), etc.